AS/NZS3112 澳标插头插座量规清单

产品名称	产品缩图	符合标准图号
电源线弯曲试验装置		AS/NZS3112-Fig2.2
压力测试装置(含两块压力刀.R3 与直块)		AS/NZS3112-Fig2.5
低温冲击试验装置		AS/NZS3112-Fig2.6
温升测试盒		AS/NZS3112-Fig2.9
温升测试铜块		AS/NZS3112-Fig2.10
插头弯曲试验装置		AS/NZS3112-Fig2.8(详见2.13.7.2)
不接触插座带电体的试验量规		AS/NZS3112-Fig3.1a.b.c
三极横向应力装置		AS/NZS3112-Fig3.6
横向应力装置		AS/NZS3112-Fig3.7

地址：广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园 1F
电话：0755-23702756　　传真：0755-23702758

三扁销插头量规		AS/NZS3112-量规 A(10A.15A.20A.)
二扁销插头量规		AS/NZS3112-量规 B
正常插入防触电三扁销插座量规		AS/NZS3112-量规 C
非正常插入防触电三扁销插座量规		AS/NZS3112-量规 D
扁圆插销插头量规		AS/NZS3112-量规 F
正常插入防触电三扁销插座量规		AS/NZS3112-量规 G
澳洲插 18N 测试仪		AS/NZS3112-2.13.9.1
最小拔出力试验规		条款 3.3.4.1
插座孔尺寸止规		条款 2.3.2 /图 2.3
插座温升试验用插头		条款 3.14.8.2/图 2.1(a)、(b)、(c)

AS/NZS3112 澳标插头量规

一、AS/NZS3112 图 A1 三脚平插量规 10A、15A、20A



10A 15A 20A

二、AS/NZS3112 图 A1 二脚平插量规



FIGURE C1 正常插入防触电三扁销插座量规

10A

15A

20A

FIGURE D1 非正常插入防触电三扁销插座量规

10A

15A

20A

三、**AS/NZS 3112 图 3.1 插座深度不接触规(a,b,c)**

四、**AS/NZS 3112 图 3.6 插座横向应力规**

五、AS/NZS 3112 图 3.7 插座横向应力规

六、AS/NZS 3112 图 C.1 三脚平插正常插入规(10A,15A,20A)

10A 15A 20A

七、AS/NZS 3112 图 D1 三脚平插非正常插入规(10A,15A,20A)

八、插座最小拔出力量规(5 件)

九、插销距离检测规 1.5mm，3mm，9mm

澳标温升试验插头（a,b,c）