

GWJ-2 谷物硬度计（饲料硬度计）

功能特点

1. 使测量颗粒硬度变得更加简单，读数直观，施压头全部为不锈钢材质，测量准确，延长了仪器的使用寿命。
2. 采用高精度压力传感器，数字显示，读数直观准确，可连续测量谷物，饲料等硬度值。
3. 自动显示，自动锁存，自动循环测试。
4. 电池有短路、漏电、过载保护功能，同时有低电压提示，无操作十分钟自动关机。
5. 实时，峰值自由切换功能。

技术参数

测量范围：20KG/196N（N、Kg 两种单位可自动转换）

显示方式：数显式

施压方式：手动，适配尺寸最大颗粒直径 20mm

测量精度：± 2%

分辨率：0.01Kg/0.1N

电源:DC 3.7V 锂电池

充电电源：220V/AC;

