


## 大量程百分表

单位:mm



2310-30A

- 带公差指示器和表圈锁紧螺钉
- 可选附件: 后盖(页码141), 测头(页码137~140), 测杆提手(型号7332)



型号	测量范围	分度值	全程精度	回程精度	一圈行程	表盘读数	备注	B	D
2310-20A*	20mm	0.01mm	25 $\mu$ m	5 $\mu$ m	1mm	0-100	带耳后盖	83mm	35mm
2310-30A*	30mm	0.01mm	35 $\mu$ m	7 $\mu$ m	1mm	0-100	带耳后盖	88mm	40mm
2310-20FA*	20mm	0.01mm	25 $\mu$ m	5 $\mu$ m	1mm	0-100	平后盖	83mm	35mm
2310-30FA*	30mm	0.01mm	35 $\mu$ m	7 $\mu$ m	1mm	0-100	平后盖	88mm	40mm

\*带生产厂检验证书